

ممنوعیت استفاده از شعله های باز جهت گرمایش در کارگاه ها

با توجه به شروع فصل سرما و ضرورت پیشگیری از مرگ خاموش (استنشاق گاز سمی مونوکسید کربن) تعبیه سیستم گرمایشی و تهویه مناسب و همچنین ممنوعیت استفاده از شعله های باز جهت گرمایش در کارگاه ها ضروری است.